



SOCOTEC

Agence TARN-AVEYRON

Bureau Albi
BURO CLUB ALBI-Zone Albipôle
8 avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
Tél. : 05 63 38 39 98
E-mail : construction.rodez-
albi@socotec.com

01/07/2020

Examen de documents

181123130000046A

CASTRES-MAZAMET MISE EN ACCESSIBILITE DE
PLUSIEURS ERP

Missions confiées :

L + SEI + F + HAND + BRD +
HYSA + HANDCO

vincent.amorosetti@castes-mazamet.com

COMM.CASTRES MAZAMET

**Espace Ressources Le CAusse Espace d'entreprise
81115 CASTRES**

A l'attention de M.AMOROSETTI

Référence	23240/20/231	Fiche F4	2 pages
Pilote :	Emmanuel GAU	Copies :	
Intervenant :	Emmanuel GAU	<ul style="list-style-type: none">CABROL Jacques-Louis ARCHITECTE (contact@cabrol-architectes.fr)	
✉ emmanuel.gau@socotec.com			

Désignation - Identification des documents examinés

- DAT BOLEGASON. plans architecte
notice d'accessibilité et notice de sécurité

Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :

(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D
F4-1	WC PMR sous sol Au sous sol le WC n'a pas de cercle de giration de 1.50m de diamètre à l'intérieur du WC. par ailleurs il n'existe pas d'espace de manoeuvre de porte devant celui ci.		S	
F4-2	WC PMR RDC Les WC n'ont pas de cercle de giration de 1.50m de diamètre dans celui ci.		S	
F4-3	Lavabos Un lavabo parmi le groupe de lavabo doit respecter Les règles PMR (0.70m de haut x0.30m de profond et 0.60m de large en sous face libre de tout obstacle) doivent être respecter aussi pour le lavabo loge et salon.		S	
F4-4	places PMR La salle accueil 535 personnes (cf PV du SDIS) : Le nombre de place réservé PMR doit être de 12 places.		S	

**Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique**

Examen de documents



Réf. :23240/20/231

Dossier : 181123130000046A

F4

Éléments examinés - Avis - Observations
(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)**F S D**

F4-5

gradins

Les marches de gradins et escaliers de gradins doivent être traité avec nez de marche contrasté tactilement et visuellement , bande d'appel d'éveil à la vigilance.
Un éclairage de 150 lux moyen est à respecter.

S

F4-6

vidéophone

une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9.
Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
un retour visuel des informations principales fournies oralement

S

F4-7

notice de sécurité

articles EL : préciser que les travaux seront conforme à la NFC 15-100 et au code du travail

S

alarme incendie : préciser l'installation de flash visuel dans les sanitaires, douches et studios d'enregistrement