



**SOCOTEC**

**Agence TARN-AVEYRON**

Bureau Albi  
BURO CLUB ALBI-Zone Albipôle  
8 avenue de la Martelle  
81150 TERSSAC  
Tél. : 05 63 38 39 98  
E-mail : construction.rodez-  
albi@socotec.com

15/09/2020

## Examen de documents

**181123130000046**

CASTRES-MAZAMET MISE EN ACCESSIBILITE DE  
PLUSIEURS ERP

Missions confiées :

L + SEI + F + HAND + BRD +  
HYSA + HANDCO

vincent.amorosetti@castes-mazamet.com

**COMM.CASTRES MAZAMET**

**Espace Ressources Le CAusse Espace d'entreprise  
81115 CASTRES**

**A l'attention de M.AMOROSETTI**

Référence	<b>23240/20/346</b>	Fiche F5	2 pages
Pilote :	Emmanuel GAU	Copies :	
Intervenant :	<b>Emmanuel GAU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>CABROL Jacques-Louis ARCHITECTE (contact@cabrol-architectes.fr)</li><li>CAP MAS (bet@capmasetudes.fr)</li></ul>	
✉ emmanuel.gau@socotec.com			

### Désignation - Identification des documents examinés

- DAT conservatoire de musique. plans et notices d'accessibilité et de sécurité

**Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :**

(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D
F5-1	<b>rampe</b> un espace de manoeuvre de porte de 1.70m perpendiculaire à la porte est nécessaire devant celle ci. Les valeurs de pente de 12 % sur 0.50m et 10 % sur 2 mètres dans le cadre d'un bati existant sont tolérées exceptionnellement selon la réglementation (arrêté modifié du 8 décembre 2014). l'accord de la sous commission d'accessibilité est sollicité.		S	
F5-2	<b>Etage</b> Pour Mémoire: nous prenons note que l'étage n'est pas accessible au public (plans, pV SDIS) : à spécifier dans la notice d'accessibilité handicapé ( chapitre sur les mains courantes et marches d'escalier : sans objet)			

**Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables  
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique**

## Examen de documents



Réf. :23240/20/346

Dossier : 181123130000046

F5

**Éléments examinés - Avis - Observations**  
**(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)**

		F	S	D
F5-3	<b>Portes</b> La porte d'entrée devra avoir une largeur de passage utile de 1.40m avec un vantail de 0.80m si existant et 0.90m si il ya changement de porte.  Préciser la largeur des portes d'entrée du sanitaire PMR de l'extérieur, porte dégagement salle répétition sur l'extérieur, bureau administration, entrée administration. Leurs largeurs devra être de 0.86 cm de passage libre pour un vantail (ERP 4ème catégorie type R)		S	
F5-4	<b>sanitaire PMR</b> Dans le SAS il n' y a pas de lavabo PMR (volume libre en sous face de tout obstacle de 0.70m de haut x0.30m de profond x0.60m de large).		S	
F5-5	<b>alarme incendie</b> Des flashes visuels compatible à l'alarme incendie existante devront être mis en oeuvre dans les sanitaires et les locaux ou le public est amenés à être isolé.		S	
F5-6	<b>PV SDIS</b> Prendre en compte les observations de la visite périodique du SDIS ( électricité, cloisonnement et plafond CF 1H avec porte CF 1/2H +FP des locaux à risques moyens...)		S	