



| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 0,50 m |

1/50

Forage : PM1

EXGTE 3.22/GTE



| Profondeur (m) | Lithologie | | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|--|---|-------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 0 |  | Terre agricole argile sèche, marron, racielles, graviers et blocs calcaires | | | | Bonne tenue parois, refus mécanique |
| | 0,25 m | | | | | |
| |  | Rocher calcaire, légèrement altéré en tête, beige | | | | |
| | 0,50 m | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 0,80 m |

1/50

Forage : PM2

EXGTE 3.22/GTE



| Profondeur (m) | Lithologie | | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|---|---|-------|--------------|--------------|---|
| 0 |  | 0,35 m Terre agricole argile sèche, marron, racinelles, graviers et blocs calcaires | | | | Bonne tenue des parois, refus mécanique |
| |  | 0,80 m Rocher calcaire, légèrement altéré et fracturé en tête, beige | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 0,80 m |

1/50

Forage : PM3

EXGTE 3.22/GTE


| Profondeur (m) | Lithologie | | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|--|---|-------|--------------|--------------|---|
| 0 |  | Terre agricole argile sèche, marron, racielles, graviers et blocs calcaires | | | | Bonne tenue des parois, refus mécanique |
| |  | Rocher calcaire, légèrement altéré et fracturé en tête, beige | | | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 0,40 m |

1/50

Forage : PM4

EXGTE 3.22/GTE

| Profondeur (m) | Lithologie | | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|-------------------|---|--|-------|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 0 |  | 0,40 m Terre agricole argile sèche, marron, racielles, graviers et blocs calcaires | | | | Rerus mécanique toit calcaire |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 1,80 m |

| Profondeur (m) | Lithologie | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|---|-------|--------------|--------------|---|
| 0 | <div><div></div><div>Terre agricole argile légèrement humide marron, racicules, graviers et blocs calcaires</div></div> | | | | Bonne tenue des parois, refus mécanique |
| | <div><div></div><div>Blocs calcaires sub-arrondis, roulés, centimétriques, à matrice argileuse, grisâtre à marron</div></div> | | | | |
| 1 | <div><div></div><div>Rocher calcaire, altéré, fracturé, rougeâtre à beige</div></div> | | | | |
| | <div><div></div><div></div></div> | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 1,60 m |

Profondeur : 0,00 - 1,60 m

EXGTE 3.22/GTE

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 1,60 m |

| Profondeur (m) | Lithologie | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | <div><div></div><div>Terre agricole argile légèrement humide marron, radicelles, graviers et blocs calcaires</div></div> | | | | |
| | <div><div></div><div>0,30 m</div><div>Remblais de galets et blocs siliceux et calcaires, à matrice limono-argileuse (curage du cours d'eau mitoyen ?)</div></div> | | | | |
| 1 | <div><div></div><div>0,90 m</div><div></div></div> | | | | |
| | <div><div></div><div>Argile limoneuse, marron à brune</div></div> | | | | |
| | <div><div></div><div>1,60 m</div><div></div></div> | | | | |

Bonne tenue des parois, refus mécanique sur toit du calcaire

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | 21-099 - Bâtiment COPROVER à Labruguière (81) | | |
| | Date : 13/04/2021 | Machine : Pelle mécanique 15 t | Profondeur : 0,00 - 0,60 m |

1/50

Forage : PM9

EXGTE 3.22/GTE

| Profondeur (m) | Lithologie | Outil | Niveau d'eau | Echantillons | Observations |
|----------------|---|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 0 | <div><div><div>Terre agricole argile légèrement humide marron, radicelles, graviers et blocs calcaires</div><div>0,50 m</div></div><div><div>Rocher calcaire, légèrement altéré en tête, beige</div><div>0,60 m</div></div></div> | | | | Refus mécanique |